

Odhadce: Ing. Tomáš Rozlivka, Lhota pod Pannou 5, 400 02 Ústí nad Labem  
Adresát : SG Equipment Finance Czech Rep. s.r.o., nám. Junkových 2772/1, Praha 5

# ODBORNÝ POSUDEK

o ceně motorového vozidla

101/084/21

Číslo objednávky:	11012109/19
Tovární značka / typ vozidla:	Peugeot Boxer Furgon ACCESS 4350 L4H2
Druh vozidla:	Nákladní automobil skříňový
VIN:	VF3YD2MFC12K19384
RZ:	6E2 8038

Počet stran: 11 + 1 Příloha

Počet předaných vyhotovení: 1

Odborný posudek je vypracován s využitím metodiky doporučené Znaleckým standardem č. I/2020

## 0. ÚVOD

### 0.1 Žadatel o odborný posudek

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.  
nám.Junkových 2772/1, Praha 5; IČ 61061344, DIČ CZ61061344

Objednávka. č: 11012109/19  
Ze dne: 30.08.2021  
Požadovaný termín: 15.09.2021

### 0.2 Účel vyžádání odborného posudku

1. Stanovení ceny obvyklé za účelem prodeje předmětu
2. Posouzení celkového technického stavu předmětu

### 0.3 Datum, ke kterému je cena vozidla stanovena

02.09.2021

### 0.4 Podklady pro vypracování odborného posudku

Technický průkaz silničního motorového vozidla č.: UJ 337580  
Podklad(y) pro stanovení výchozí ceny: pořizovací faktura

Metodické pomůcky: Znalecký standard č.I/2020  
Fotodokumentace  
Záznamy odhadce z prohlídky vozidla a skutečností sdělené prodejcem  
Archiv odhadce

## 1. NÁLEZ

### 1.1 Identifikace vozidla

Druh vozidla / kategorie	:	Nákladní automobil		NI
Tovární značka / typ vozidla	:	Peugeot Boxer Furgon ACCESS 4350 L4H2		
Obchodní označení	:			
Identifikační čís. vozidla (VIN)	:	VF3YD2MFC12K19384		
Motor - palivo,výkon,zdvih. objem	:	NM	96 kW / 3750 ot min <sup>-1</sup>	1 997 cm <sup>3</sup>
Emise	:			
Karoserie/nástavba - výrobce	:	Automobiles Peugeot, Paříž, Francie; PSP izoterm, V.Mýto		
Karoserie/nástavba - druh	:			
Kola a pneumatiky na nápravě	:	1.	6,00-16	215/75 R16C
(1-2-3-4), rozměry, montáž	:	2.		
(2) zdvojená	:	3.	6,00-16	215/75 R16C
	:	4.		(2)
Technický průkaz - série - číslo	:	UJ 337580		
Schválené změny proti původnímu typu dle TP	:	nejsou		
Rok výroby	:	neuvádí se		
Způsob určení roku výroby	:	xx		
Dat. a stát prvního uvedení do provozu	:	21.02.2019	stát :	ČR
Dat. prvního uvedení do provozu v ČR	:	21.02.2019		
Technická prohlídka platná do	:	21.02.2023		
Registrační značka	:	6E2 8038		
Vlastník vozidla	:	SG Equipment Finance s.r.o., Praha		
Počet předchozích vlastníků	:	0	minimálně :	0
Stav počítadla ujetých kilometrů	:	263 154		
Ujeté km dle provozovatele	:	263 154		
Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci	:	souhlasí		
Převládající způsob provozu	:	silniční		

### 1.2 Údaje o opravách

a poškození vozidla, opravách hlavních skupin, s uvedením důvodů opravy ( výměny ).

Dle záznamu v TP	:	bez záznamu
Dle dokladů vlastníka/provozovatele	:	nesděleno
Dle sdělení vlastníka/provozovatele	:	dtto
Zjištěno na vozidle	:	viz čl. 1.5.

## 1.2.1 Údaje o provedených výměnách nebo celkových opravách (CO) hlavních skupin

### 1.2.1.1 Motor

datum provedení výměny za továrně novou skupinu	:	ne
datum provedení CO ( výměna za skupinu po CO )	:	ne
počet ujetých km v době výměny	:	0

### 1.2.1.2 Karosérie

datum provedení výměny za továrně novou skupinu	:	ne
datum provedení CO ( výměna za skupinu po CO )	:	ne
počet ujetých km v době výměny	:	0

### 1.2.1.3 Ostatní skupiny

Skupina :

datum provedení výměny za továrně novou skupinu	:	ne
datum provedení CO ( výměna za skupinu po CO )	:	ne
počet ujetých km v době výměny	:	0

### 1.2.1.4 Generální oprava celého vozidla - datum provedení

počet ujetých km v době GO	:	0
----------------------------	---	---

## 1.3 Výbava vozidla

Uvedenému typu a záznamům v TI	:	odpovídá
V čem výbava neodpovídá	:	
Neúplná - chybí	:	viz. 1.5
Mimořádná výbava	:	viz. poznámka na str. 8

## 1.4 Prohlídka a zkušební jízda

Technický stav vozidla zjištěn prohlídkou dne: 02.09.2021

Tech.prohlídka byla provedena v areálu fy TIR centrum ve Všechnomech

Současně byla provedena identifikace a kontrola základních údajů a technických parametrů.

Další zjištění:

byla ověřena kompletnost, posouzená přiměřeně funkčnost a provozuschopnost vozidla. Posouzen byl skutečný technický stav, rozsah opotřebení. Stanoven stupeň opotřebení a porovnán se stavem nového vozidla. Zjištěné údaje jsou uvedeny v posudku a ocenění. Hodnocené vozidlo bylo provozováno běžným způsobem. Stav údržby nelze hodnotit, doklady o prováděném servisu nebyly dodány

Zkušební jízda dne : 02.09.2021  
 Důvod neprovedení zkušební jízdy :  
 Vozidlo řídil : řidič firmy  
 Stav vozovky, : sucho  
 Atmosférické podmínky : polojasno  
 Počet ujetých km při zkušební jízdě : 2  
 Stabilita vozidla - v přímé jízdě : dobrá  
 Stabilita vozidla - v zatáčkách : dobrá  
 Stabilita vozidla při brždění : dobrá

### 1.5 Technický stav jednotlivých skupin vozidla

<b>Motor spojka:</b>	funkční, netěsný, hlučný, mírně nepravidelný chod	
Hodnocení technického stavu:	<b>odpovídá době provozu a proběhu km</b>	<b>S/P "%"</b> <b>0</b>

<b>Převodovka:</b>	funkční, netěsná, řazení plynulé	
Hodnocení technického stavu:	<b>odpovídá době provozu a proběhu km</b>	<b>S/P "%"</b> <b>0</b>

<b>Zadní náprava:</b>	běžné provozní vůle, brzdný účinek rovnoměrný, mírně hlučnější, funkční	
Hodnocení technického stavu:	<b>odpovídá době provozu a proběhu km</b>	<b>S/P "%"</b> <b>0</b>

<b>Přední náprava + řízení:</b>	mírně zvýšené vůle, hlučnější, brzdný účinek rovnoměrný	
Hodnocení technického stavu:	<b>odpovídá době provozu a proběhu km</b>	S/P "%" <b>0</b>

<b>Rám:</b>	XX	
Hodnocení technického stavu:		S/P "%" <b>0</b>

<b>Skříň karoserie:</b>	koroze úměrná stáří, vady laku v celém rozsahu karoserie, poškozeno drobnými nárazy, promáčklá střecha	
Hodnocení technického stavu:	<b>neodpovídá době provozu a proběhu km</b>	S/P "%" <b>-10</b>

<b>Výbava karoserie:</b>	nákladový prostor poškozen přepravovaným nákladem, nutná kontrola ( oprava ) klimatizace nákladového prostoru, poškozený kryt L zrcátka, poškozená PZ lampa	
Hodnocení technického stavu:	<b>neodpovídá době provozu a proběhu km</b>	S/P "%" <b>-10</b>

<b>Nástavba:</b>	XX	
Hodnocení technického stavu:		S/P "%" <b>0</b>

<b>0</b>		
Hodnocení technického stavu:		S/P "%" <b>0</b>

## 1.6 Pneumatiky

### 1.6.1. Výchozí cena pneumatik prvomontáže (plášť a duše)

CNPP počet ks	Typ pneumatiky	cena bez DPH + duše [ 1 ks ]	
		2	215/75 R16C
2	215/75 R16C	2 978	Kč
<b>Cena celkem za pneumatiky z prvomontáže bez DPH</b>			<b>11 912</b>

### 1.6.2. Pneumatiky na vozidle

PN 1 - CČPV [ Kč ]		
Umístění pneumatiky:	L 1	P 1
Kusů:	1	1
Typ:	Continental	Continental
Rozměr:	215/75 R16C	215/75 R16C
Druh:	ContiVanConstruct	ContiVanConstruct
Výchozí cena pneu. bez DPH:	2 978	2 978
Výchozí cena duše bez DPH:	0	0
Technická hodnota (%):	10%	10%
<b>Časová cena 1 pneu bez DPH</b>	<b>298</b>	<b>298</b>

PN 2 (střední) - CČPV [ Kč ]		
Umístění pneumatiky:	L 1	P 1
Kusů:	1	1
Typ:		
Rozměr:		
Druh:		
Výchozí cena pneu. bez DPH:		
Výchozí cena duše bez DPH:		
Technická hodnota (%):		
<b>Časová cena 1 pneu bez DPH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rezerva	
R	R
1	0
<b>0</b>	<b>0</b>

ZN 1 (střední) - CČPV [ Kč ]				
Umístění pneumatiky:	L vnější	L vnitř.	P vnější	P vnitř.
Kusů:	1	1	1	1
Typ:		0	0	0
Rozměr:		0	0	0
Druh:		0	0	0
Výchozí cena pneu. bez DPH:		0	0	0
Výchozí cena duše bez DPH:	0	0	0	0
Technická hodnota (%):				
<b>Časová cena 1 pneu bez DPH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ZN 2 - CČPV [ Kč ]				
Umístění pneumatiky:	L vnější	L vnitř.	P vnější	P vnitř.
Kusů:	1	1	1	1
Typ:	Tracmax		Tracmax	
Rozměr:	215/75 R16C		215/75 R16C	
Druh:	VS 450		VS 450	
Výchozí cena pneu. bez DPH:	1 493		1 493	
Výchozí cena duše bez DPH:	0		0	
Technická hodnota (%):	0%		0%	
<b>Časová cena 1 pneu bez DPH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Časová cena pneumatik na vozidle bez DPH :</b>	<b>596</b>	<b>Kč</b>
---	------------	-----------

### 1.7 Mimořádná výbava

CČVM [ Kč ]	ks	Výchozí cena Kč bez DPH	Stáří roků ( měsíců )	Stav při prohlídce	Techn. hodnota %	Časová cena v Kč bez DPH
Druh, typ:						
v ceně vozidla						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>Časová cena mimořádné výbavy bez DPH :</b>						<b>0</b>

#### Poznámka:

Výbava vozidla - dvoukřídlé dveře nákladového prostoru, radio s ovládáním na volantu, manuální klimatizace, klimatizace + izolace nákladového prostoru